

wykopów od strony połnocnej.

Fot. 2. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne ratusza. Widok ogólny sieci



rynu podczas wstępnego etapu prac, mniejscie lokalizacji wykopów badawczych.

Fot. 1. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne ratusza. Widok ogólny przy



muru są poluzowane, belki obiekty w uległy całkowitej destrukcji.
Widoczny stan zachowanego murów wraz z poduszkami schodowymi oraz obiekty drewniane. Kamienne w kominie
Foto. 4. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom I.



zachowanego murów oraz obiekty drewniane. Kamienne w kominie muru są poluzowane, obiekt w postaci spaleńczy.
Foto. 3. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania. Widoczny stan



muruje jest w stanie destrukcyjny.

Fot. 6. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, eksploracja węgry, pozycja 2. Widoczny stan zachowanego muru. Kamienne w koronie muru są poluzowane, zaprawa w strukturze spłyniech wykuszona. Bilek obiekty przy profilu poludniowym są zachowane w stanie dobrym.



Fot. 5. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania pozycja 2. Widoczny stan zachowanego muru oraz obiekty drewnianych. Kamienne w koronie muru są poluzowane, zaprawa w spłyniech wykuszona. Bilek obiekty przy profilu poludniowym są zachowane w stanie dobrym.



wewierznego jest wykuszona.

Fot. 8. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratująca w trakcie odstaniania, pozycja 2



wewierznego jest wykuszona.

Fot. 7. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratująca w trakcie odstaniania, pozycja 2



wewietznego jest wykuszona.

Fot. 10. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom 3



wewietznego jest wykuszona.

Fot. 9. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania poziom 2



wykruszenia, w strukturze zdezelitęgrowsza. Kamienne w kordonie muru podudniowego są poluzowane, zaprawa w spoinach lica wewnętrznego jest zuchowaną murową. Program prac konserwatorskich. Relikty ratująca w trakcie odstaniania. Widoczny stan



Widoczny stan zachowanego jesiennego wykruszenia, w strukturze zdezelitęgrowsza.

Fot. 11. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratująca w trakcie odstaniania, pozycja 3



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

W ROKU 2018 – 2019

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO CENTRUM BOCHNI – RELIKTY ARCHITEKTURY MURÓWANEJ I DREWNIANEJ, ODKRYTE NA RYNKU

Fot. 14. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne reliktyw ratusza, detal kamieniarki, znalezione w zasypie gruzu rozbiorkowego.



Fot. 13. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniowania widoczne miedzy znalezionej detaili architektonicznych.



wewnetrznego jest wkruszoną, w strukturze dzewinie grovana. Widoczny stan zachowanego murów. Kamienie w koronie muru wchodzącego są poluzowane, zaprawa w spoinach licząc Fot. 16. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, pozycja 3



Fot. 5. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne reliktów ratusza, detal kamieniarki, znaleziony w zasypie gruzu rozbiorkowego.



Widoczny stan zachowanego elementów obiektu drewnianego przy wschodnim profilu wykopu.
Fot. 18. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne reliktów ratusza, pozycja 3



Widoczny stan zachowanego jest wkruszenia, w strukturze dziesięciogrodzana. Widoczne posadzki wewnętrzne stopy fundamentowe].
Fot. 17. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, pozycja 3



drewniany nazwany jatka w trakcie eksploracji wnetrza. Beki gorme w stanie destruktu, dolne w stanie dobyty.


Fot.20. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania. Widoczny obiekt



Widoczny stan zachowanego murów i obiektów drewnianych. Widok ogólny. Na pierwszym planie obiekt nazwany jatką.
Fot. 19. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom 3



Fot.22. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, widoczny obiekt drewniany nazwany jatką w po zakoczeniu eksploracji wnętrza.



Fot. 21. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie ratusza. Widoczny obiekt drewniany nazwany jatką w trakcie eksploracji wnętrza i wypomowania wody. Biegły głoźnie w stanie destrukcyjnym, dolne partie dobrym.



Fot. 24. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie ratusza. Widoczne wnętki drewniane nazwanejo jatka w trakcie eksploracji wnętki. Beki dolne w stanie dobrym.



Fot. 23. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie ratusza. Widoczny obiekt drewniany nazwany jatką w trakcie eksploracji wnętki. Beki górnego stania deszczu, dolne w stanie dobrym.



dobrym stanie konstrukcyjnym

Fot. 26. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania. Widoczny stan zachowany fragmentu muru wieży. Kamienie w koronie muru osadzone są w mocne zaprawie. Struktura muru jest w dobrym stanie konstrukcyjnym



dobrym stanie konstrukcyjnym

Fot. 25. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom 3. Widoczny stan zachowany muru wieży. Kamienie w koronie muru osadzone są w mocne zaprawie. Struktura muru jest w dobrym stanie konstrukcyjnym



Widoczny stan zachowania bruku?

Fot. 28. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom 3



dobrym stanie konstrukcyjnym

Widoczny stan zachowania muru wieży. Kamienie w koronie muru osadzone są w mocnej zaprawie. Struktura muru jest w dobrym stanie konstrukcyjnym

Fot. 27. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty ratusza w trakcie odstaniania, poziom 3



stanie catkowitej dezintegracji materiału.
Relikty sklepienia ceglanego piwnicy. Kamienie w kordonie muru osadzone są osadzone w słabej zaprawie. Sklepienie jest w fot. 30. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w części połnocno wschodniej ratująca stan zabytkowej murów w narożniku ratusza i sklepienia ceglanego piwnicy. Kamienie w kordonie muru osadzone są osadzone w słabej zaprawie. Sklepienie jest w stanie catkowitej dezintegracji materiału.



osadzone są osadzone w słabej zaprawie. Sklepienie jest w stanie catkowitej dezintegracji materiału.
wschodnia. Widoczny stan zachowania murów w narożniku ratusza i sklepienia ceglanego piwnicy. Kamienie w kordonie muru osadzone są osadzone w słabej zaprawie. Sklepienie jest w stanie catkowitej dezintegracji materiału.



Fot. 32. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w części połnocno-wschodniej ratusza, dziki zaleganie w mokrym środowisku. Drewniana obudowa doli chlonnego, odstronietego przy profilu pionowym. Drewno zachowane jest w dobrym stanie, celta struktura zachowana jest w stanie destruktu.



Fot. 31. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w części połnocno-wschodniej ratusza, dziki zaleganie w mokrym środowisku. Drewniana obudowa doli chlonnego, odstronietego przy profilu pionowym. Drewno zachowane jest w dobrym stanie,



Fot. 34. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Obiekt drewniany przy poludniowej ścianie rajtuza, na jąpewnej dotychczasowej stronie. Drewno zachowane jest w dobrym stanie, dzieki zabezpieczeniu w mokrym skrodomisku.



Fot. 33. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Basania w części połnocno-wschodniej rajtuza, drewniana obudowa dotychczasowej, odstronionej przez profilu połnocnym. Drewno zachowane jest w dobrym stanie, dzieki zabezpieczeniu w mokrym skrodomisku.



Fot. 36. Bocchini, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Obiekt drewianiowy przy podnóżiu ścianie ratuza, na której znajdują się freski.



Fot. 35. Bocchini, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Obiekt drewianiowy przy podnóżiu ścianie ratuza, na której znajdują się freski.



zachowana dobrze dobrej jakości zaledwie w mokrym srodowisku.

Fot. 38. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejонie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, poziom gorny, drewno uleglo destrukcji wskutek przesypania, stan w trakcie odstaniania.



Fot. 37. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejónie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, poziom gorny, drewno uległo destrukcji wskutek przesypania, stan w trakcie odstaniania.



wykopem pod sieć infrastruktury.

Fot. 40. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, pozostanymi gornym, drewno uległo destrukcji wskutek przesychnienia. Widoczne znaczne wykopy w podłodze.



wykopem pod sieć infrastruktury.

Fot. 39. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, pozostanymi gornym, drewno uległo destrukcji wskutek przesychnienia. Widoczne znaczne wykopy w podłodze.



środowisku.

Fot. 42. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, poziom góry, drewno uległo destrukcji wskutek przesypania.



Fot. 41. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie Placu św. Kingi. Widoczna nawierzchnia z bali drewnianych, poziom góry, drewno uległo destrukcji wskutek przesypania.




Fot. 43. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania w rejonie Placu św. Kingi. Widoczna zachowania drewna bardzo dobry dziedzictwa zabytku w mokrym środowisku.



Fot. 45. Bocchnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty konstrukcji drewnianych, odstainianych w trakcie robót w rejonie ul. Solnej i Dominiakowskiej.



Fot. 44. Bocchnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Zakończenie robót ziemnych w podniesieniu części rynku, nie obiektu niwelacji w latach 60-tych, zachowanych w relikty moszczennia drzewnego na wieżach. Biegły drapice są w stanie destruktu.



Fot. 47. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty konstrukcji drewnianych w trakcie robót w rejonie ul. Solnej i Dominiakowskiej.



Fot. 46. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty konstrukcji drewnianych w trakcie robót w rejonie ul. Solnej i Dominiakowskiej.




trakcie robot w regionie ul. Solnej i Dominiakowskiej.

Fot. 49. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty konstrukcji drewnianych, odstaniomycz w



trakcie robot w regionie ul. Solnej i Dominiakowskiej.

Fot. 48. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Relikty konstrukcji drewnianych, odstaniomycz w



značnym stopniu.

Widoczny fragment muru kamiennego nie istniejącego obecnie budynku oraz fragment kamienia. Zaprawa uległa destrukcji w Fot. 51. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne na ul. Dominikańskiej.



značnym stopniu.

Widoczny fragment muru kamiennego nie istniejącego obecnie budynku oraz fragment kamienia. Zaprawa uległa destrukcji w Fot. 50. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne na ul. Dominikańskiej.



za poluzowane, zaprawa w licu uległa destrukcji w znacznym stopniu.

Fot. 52. Bocznia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Badania archeologiczne na ul. Dominikańskiej. Widok ogólny od strony tylnej muru kamiennego nie istniejącego obecnie budynek oraz fragment kanatu. Kamienne gąbrze warstwy




dorążnego w rejонie cmentarza.

Fot. 54. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Prace na ul. Dominikańskiej, Stan zabezpieczenia



zabezpieczenia dorążnego od strony góry relikty murów i obiektów drewnianych.

Fot. 53. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Prace na rynku w rejонie ratusza. Stan



Fot. 55. Bochnia, rewitalizacja rynku, program prac konserwatorskich. Prace na Placu św. Kingi. Stan zabezpieczenia dachu.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

w ROKU 2018 - 2019

REWITALIZACJA ZABUDOWEGO CENTRUM BOCHNIA - RELIKTY ARCHITEKTURY MURÓWANEJ I DREWNIANEJ, ODKRYTE NA RYNKU