

BUDYNEK WIELORODZINNY PRZY UL. M. DĄBROWSKIEJ 22A
ELEWACJA ZACHODNIA




KL.VI- KL.V -czoła płyt balkonowych sprawdzono wzrokowo z poziomu terenu widoczne przesłanianie wilgoci przez płytę widoczne zacieki na spodniej części płyty, nie sprawdzono metodą "ostukiwania" czoła płyt balkonowych z uwagi na brak dostępu do płyt z zewnątrz. (gęste nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej)

KL.I- KL.IV -czoła płyt balkonowych sprawdzono wzrokowo i po przez ostukiwanie, stwierdzono przesłanianie wilgoci przez płytę, skutkiem zacieki na spodniej części płyty, sprawdzono metodą "ostukiwania" czoła płyt balkonowych z zewnątrz, płytki głucho brzmiące zdemontowano. Sprawdzenia i demontaż płytek dokonano przy użyciu samochodowej windy

ZAZNACZONY ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
KL. I i II

KONSTRUKCJA PŁYTY BALKONOWEJ

PRĘT KOTWIĄCY Ø10 CO 0.8m ZE STALI
NIERDZEWNEJ H13NG9 ALBO Ø12 ZE STALI S13SCuX



12