



Fot.1. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Śień Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy .Narożnik płn.wsch. . W odkrywce pod nawarstwieniami widoczna dekoracja malarska w formie boniowania.



Fot.2 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Sień Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy .Narożnik pld. zach ch. . W odkrywce pod nawarstwieniami widoczna dekoracja malarska na sklepieniu i w szczycie ściany.



Fot.3 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Sień Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy . Fragment sklepienia . W odkrywce pod nawarstwieniami widoczna dekoracja malarska w formie centralnej rozety, wydłużonej na osi wsch.zach.



Fot. 4/5. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Sień Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy . Fragmenty podłuczka w przejściu na klatkę schodową. W odkrywkach pod nawarstwieniami widoczna dekoracja malarska .



Fot. 6 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Korytarz parteru fragment na styku z klatką schodową . Skrzydło północne.
W odkrywce widoczna dekoracja malarska w formie boniowania.



Fot. 7/8. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego.
Fragmenty stropu w pomieszczeniu parteru wzniesionym na rzucie okręgu w narożnej
wieży. W odkrywkach widoczna dekoracja malarska stropu.



Fot. 9. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Fragment stropu w pomieszczeniu parteru w narożnej wieży. W odkrywcze widoczna czerwona warstwa malarska na stalowej belce stropowej.



Fot.10 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Parter.
Skrzydło północne. Fragment przejścia pomiędzy pomieszczeniami 0.12,i 0.13.
W odkrywcze widoczna dekoracja malarska stropu i szczytu ściany w pomieszczeniu 0.12



Fot.11. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Parter.
Skrzydło północne. Fragment pomieszczenia 0.13.Narożnik płn. wsch.
W odkrywce widoczna dekoracja malarska stropu i szczytu ścian.



Fot.12. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Parter. Skrzydło północne. Fragment sklepienia pomieszczenia 0.12.Narożnik płn. wsch. W odkrywce widoczna dekoracja malarska stropu i szczytu ścian, oraz czerwona warstwa malarska na stalowej belce stropowej.




Fot. 13/14. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Piętro . Skrzydło wschodnie. Fragmenty klatki schodowej W odkrywkach widoczna dekoracja malarska ścian.



Fot.15. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Piętro .
Skrzydło wschodnie. Fragment klatki schodowej na styku z korytarzem.
W odkrywkach widoczna dekoracja malarska .



Fot.16. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Piętro .
Skrzydło północne. Fragment korytarza. W odkrywkach widoczna dekoracja malarska .



Fot.17,18. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Piętro . Skrzydło wschodnie. Fragmenty pomieszczenia od strony południowej(Obecnie opisane jako pomieszczenia 1.2, 1.3). W odkrywkach widoczne odsłonięte fragmenty dekoracji malarskiej. Na suficie i ścianach w narożniku pld.wsch.



Fot.19. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy. Fragment pomieszczenia 1.6 . Narożnik połd. zach. W odkrywce widoczna czerwona monochromia



Fot.20 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy. fragment ściany wschodniej pomieszczenia 1.5. W odkrywcę widoczna czerwona monochromia i zaprawa cementowa w szczycie ściany . W odkrywcę na suficie widoczny wtórny strop betonowy wsparty na belkach stalowych.



Fot.21 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy, fragment narożnika płn. wsch pomieszczenia 1.4. W odkrywcę na suficie widoczny wtórny strop betonowy wsparty na belkach stalowych.



Fot.22. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy, fragment pomieszczenia 1.7 w okrągłej wieży narożnikowej . W odkrywcę widoczna dekoracja malarska sufitu i szczytu ścian.



Fot.23/24. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Trakt frontowy, fragmenty sufitu pomieszczenia w okrągłej wieży narożnikowej . W odkrywkach widoczna dekoracja malarska.



Fot.25/26 Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro. Skrzydło wschodnie od strony Rynku. Odkrytki podłogowe w pomieszczeniu wieży i w sali 1.5.



Fot. 27. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.9 . Skrzydło północne . Ściana północna , widoczna od strony wschodniej ścianka działowa.



Fot. 28. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.9 . Skrzydło północne . Fragment sufitu , w odkrywce widoczna centralna rozeta pierwotnego pomieszczenia przed podziałem.



Fot. 29. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.9 . Skrzydło północne . Fragment narożnika pół zach. Powyżej dawnego pieca, w odkrywkach widoczne ślady dekoracji malarskiej.



Fot. 30 . Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.8 . Skrzydło północne . Fragment narożnika pół zach. Widoczne zalanie na suficie.



Fot. 31. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.9 . Skrzydło północne . Fragment ściany północnej , w odkrywce widoczna skuta szpaleta , wykończona regipsem od strony otworu okiennego. Zniszczenia dokonano w trakcie wymiany stolarki okiennej.



Fot. 32. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.10 . Skrzydło północne . Ściana północna.




Fot. 33. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.10 . Skrzydło północne , narożnik południowo wschodni , widoczne pęknięcie i rozspojenie sciany wschodniej.



Fot. 34. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.10 . Skrzydło północne , ściana wschodnia , w odkrywkach widoczna pierwotna dekoracja malarska i zamurowany otwór pierwotnego przejścia do sąsiedniej sali.



Fot. 35. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. I piętro . Sala. 1.10 . Skrzydło północne , fragment sufitu z widoczną w odkrywce dekoracja malarska centralnej rozety.



Fot. 36. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Szkic do projektu autorstwa Jana Karola Sas Zubrzyckiego. Piwnice



Fot. 37. Jordanów. Rynek nr.2 Budynek dawnego ratusza i sądu grodzkiego. Szkic do projektu autorstwa Jana Karola Sas Zubrzyckiego. Przyziemie.



Fot. 38 . Zdjęcie archiwalne z 1979 roku , M. Wesołowska, ze zbiorów WUOZ w Krakowie. Scianka drewniana z drzwiami w sieni domu własnego Jana Karola Sas Zubrzyckiego w Krakowie . Al. Słowackiego 7..



Fot. 39 . Zdjęcie archiwalne z 1979 roku , M. Wesołowska, ze zbiorów WUOZ w Krakowie.
Przeszklenie nadświetła powyżej portalu od strony sieni domu własnego Jana Karola Sas
Zubrzyckiego w Krakowie . Al. Słowackiego 7..



Fot. 40. Zdjęcie archiwalne z 1979 roku , M. Wesołowska, ze zbiorów WUOZ w Krakowie. Przeszklenie nadświetla i brama w portalu na elewacji domu własnego Jana Karola Sas Zubrzyckiego w Krakowie . Al. Słowackiego 7.